

NÁVOD NA SPRÁVNU ÚDRŽBU

SYMBOLY ÚDRŽBY

	Maximálna teplota 30 °C Normálne mechanické pôsobenie Normálne pláchanie Normálne odstred'ovanie		Maximálna teplota 30 °C Mierne mechanické pôsobenie Normálne pláchanie Mierne odstred'ovanie		Maximálna teplota 30 °C Jemné mechanické pôsobenie Jemné pláchanie Jemné odstred'ovanie Výrobok sa nesmie žmýkať v ruke
	Maximálna teplota 40 °C Normálne mechanické pôsobenie Normálne pláchanie Normálne odstred'ovanie		Maximálna teplota 40 °C Mierne mechanické pôsobenie Normálne pláchanie Mierne odstred'ovanie		Maximálna teplota 30 °C Jemné mechanické pôsobenie Jemné pláchanie Jemné odstred'ovanie Výrobok sa nesmie žmýkať v ruke
	Maximálna teplota 60 °C Normálne mechanické pôsobenie Normálne pláchanie Normálne odstred'ovanie		Maximálna teplota 60 °C Mierne mechanické pôsobenie Normálne pláchanie Mierne odstred'ovanie		Pranie iba v ruke Výrobok se nesmie prať v práčke Maximálna teplota 40 °C Opatrná manipulácia
	Maximálna teplota 95 °C Normálne mechanické pôsobenie Normálne pláchanie Normálne odstred'ovanie		Maximálna teplota 95 °C Mierne mechanické pôsobenie Normálne pláchanie Mierne odstred'ovanie		Výrobok sa nesmie prať Opatrná manipulácia v mokrom stave
	Výrobok sa môže bieliť všetkými zvyčajne používanými spôsobmi		Výrobok sa môže bieliť iba oxidačnými/nechlórovými prostriedkami		Výrobok sa nesmie bieliť
	Výrobok sa môže sušiť v bubnovej sušičke pri normálnom sušiacom programe Maximálna teplota 80 °C		Výrobok sa môže sušiť v bubnovej sušičke pri nižšej teplote sušenia Maximálna teplota 60 °C		Výrobok sa nesmie sušiť v bubnovej sušičke
	Výrobok sušiť zavesený		Výrobok sušiť odkvapkaním		Výrobok sušiť v rozprestretom stave
	Výrobok sušiť v rozprestretom stave odkvapkaním		Výrobok sušiť zavesený v tieni		Výrobok sušiť odkvapkaním v tieni
	Výrobok sušiť v rozprestretom stave odkvapkaním		Výrobok sušiť v rozprestretom stave odkvapkaním v tieni		Žehlenie pri maximálnej teplote 200 °C
	Žehlenie pri maximálnej teplote 150 °C		Žehlenie pri maximálnej teplote 110 °C		Výrobok sa nesmie žehliť ani naparovať



Výrobok sa môže čistiť tetrachlorethénom, monofluortrichlormethanom, fluortrichlormethanom a benzínom. Zvyčajné postupy čistenia



Bielieň sa môže čistiť rovnakými prostriedkami ako P s obmedzeným prídáním vody.



Bielieň sa môže chemicky čistiť iba trifluortrichlorethanom a ťažkým benzínom (destilačné rozmedzie medzi 150-220 °C, bod vzplanutia 38-60 °C)



Bielieň sa môže čistiť rovnakými prostriedkami ako F s obmedzeným prídáním vody. Vyžaduje opatrnosť pri mechanickom pôsobení a pri voľbe teploty sušenia.



Bielieň sa nesmie chemicky čistiť. Škrvy sa nesmú odstraňovať organickými rozpúšťadlami.



Profesionálne čistenie za mokra. Zvyčajné postupy čistenia



Profesionálne čistenie za mokra. Mierne postupy čistenia



Profesionálne čistenie za mokra. Veľmi mierne postupy čistenia



Nesmie sa používať profesionálne čistenie za mokra

POKYNY K ÚDRŽBE ODEVOV

- Pri údržbe je nutné sledovať pokyny na etikete, stanovené výrobcom. Tieto etikety nikdy z výrobku neodstraňujte
- Odevy je potrebné prať rozdelené podľa farieb, ideálne z rubovej strany kvôli zamedzeniu tvorby žmolkov
- Pri ručnom praní je doporučené používať tekutý prací prostriedok
- Nový tovar je lepšie predprať v ruke kvôli zamedzeniu púšťania farby
- Pletený tovar je náchylný na zatrhnutie nití, ktoré sa ako mechanické poškodenie nedá reklamovať
- Suchý zips môže pri praní odevy poškodiť, je preto potrebné strážiť jeho uzavretie, alebo ho dať radšej do čistiarne
- Odev s nášivkami alebo potlačou sa perie len po rubovej strane maximálne na 30 °C, rovnako tak pri žehlení
- Tašky a rucksaky sa dajú čistiť iba špongiou, nikdy nie v práčke
- Pri akomkoľvek zásahu a vlastnej oprave, nie je možná ďalšia reklamácia

Bavlna: Bavlna je prírodné vlákno, známe dobrou sorpciou, pevnosťou, pružnosťou a jemným ohmatom. Odevy sa dajú bežne prať na 40 alebo 60 °C, sušiť v sušičke a žehliť na 3. stupeň až do 200 °C. V prípade zmesi bavlny a ďalších vlákien, ako je napríklad elastan alebo polyester, sa radšej pozrite na etiketu.

Vlna: Hlavnou vlastnosťou vlny je vysoká hrejivosť, priedušnosť a tepelná izolácia. Vlna sa dá prať iba šetrne maximálne na 40 °C, ideálne je pranie v ruke. Nie je vhodné ju príliš žmýkať, najlepšie je rozloženie na rovnú plochu a nechať tak uschnúť. Žehlenie je u niektorých výrobkov možné, maximálne však do 110 °C.

Viskóza: Viskóza je veľmi jemná, splývavá a príjemná na ohmat. Najlepšou vlastnosťou je nízka žmolkovatosť, problémy však robí vysoká krčivosť a zrážanlivosť. Prať sa dá iba šetrne, maximálne na 40 °C. Nie je možné sušenie v bubnovej sušičke, lepšie je nechať ju pozvoľna uschnúť zavesenú. Žehlenie iba na nízky stupeň.

Polyamid: Polyamid má vysokú tvarovú stabilitu, nízku absorpciu a schopnosť rýchlo schnúť. Ideálny je pre športové oblečenie. Materiál sa nedá chemicky čistiť ani bieliť. Pranie je možné maximálne na 40 °C, jemná bielizeň radšej v ruke. Žehlenie je možné do 140 °C, nie je však nutné.

Lyocell: Lyocell je celulóзовé vlákno, podobné viskóze. Oproti viskóze má ale väčšiu priedušnosť, odolnosť a pevnosť. Pranie je možné na jemný program na 30 °C s použitím šetrného pracieho prostriedku. Nedoporučuje sa žmýkanie a sušenie v bubnovej sušičke. Žehlenie nie je nutné, v prípade potreby je lepšie použiť nižšiu teplotu bez naparovania.

Elastan: Elastan je pružné umelé vlákno, ktoré sa najčastejšie používa ako zmes k ostatným vláknam, pre zaistenie lepšieho sadnutia odevov. Pranie a údržbu je potrebné prispôsobiť potrebám hlavného materiálu.

Len: Lanové materiály majú vysokú pevnosť, odolnosť voči oderu a sorpciu, naopak majú menšiu ťažnosť. Najtypickejšími vlastnosťami sú ale chladivý ohmat a vysoká krčivosť. Lan je najlepšie prať naruby na 40 °C, ale kvôli lá mavosti vlákien radšej nežmýkať. Sušenie v sušičke sa doporučuje na jemný program a žehlenie do 210 °C.

Hodváb: Hodváb má vysokú jemnosť, pevnosť, pružnosť a chladivý ohmat. Niektoré odevy je možné prať šetrne v práčke, ideálne je ručné pranie vo vlažnej vode a bez žmýkania. Suší sa zavesený a žehlenie je možné po rubovej strane do 110 °C bez pary.

Polyester: Polyester je najvyrábanejšie vlákno na svete. Je silné, pružné, odolné, s nízkou krčivosťou, priedušnosťou a vysokou žmolkovitostou. Prať sa dá maximálne na 40 °C, najlepšie naruby. Žehlenie v prípade nutnosti do 150 °C.

Akryl: Akryl je používaný ako syntetická alternatíva vlny. Má nízku hmotnosť, vysokú mäkkosť, ale nižšiu hrejivosť. Väčšina odevov sa dá prať na 30 °C, je ale potrebné radšej sa uistiť na etikete a dávať pozor na aviváž. Nie je vhodné žmýkanie ani sušenie zavesením, ideálne je postupovať rovnako ako v prípade vlny. Žehlenie je možné.

Acetát: Acetát je známy ako „umelý hodváb“. Má vysoký lesk, splývavosť a nízku hmotnosť. Tento materiál má pri praní tendenciu strácať tvar a lesk, preto je doporučené skôr chemické čistenie. Žehlenie je možné pri nízkej teplote cez vlhký uterák a bez naparovania.

Nylon: Nylón je najpoužívanším materiálom pre výrobu pančuchového tovaru, alebo športového oblečenia. Tieto materiály sa dajú prať aj sušiť v bubnovej sušičke na nižšej teplote. Žehlenie je doporučené na najnižší stupeň.

POKYNY K ÚDRŽBE OBUVI A KOŽENÝCH VÝROBKOV

- Impregnácia obuvi sa vykonáva po riadnom očistení a ešte pred prvým použitím
- Po každom nosení je nutné nechať obuv vyschnúť, pri navlhnutí sa môže poškodiť materiál
- Pri obúvaní je nutné vždy používať obúvaciu lyžicu a nosiť obuv vždy riadne zašnúrovanú, aby nedochádzalo k pohybu nohy v topánke a následnému poškodeniu podšívky a stielky
- Obuv vyzúvať iba po riadnom uvoľnení všetkých druhov zapínania, bez pomoci druhej nohy a zošliapania päty. Tým sa zamedzí poškodeniu spojov a tvaru konštrukcie
- Na kožených výrobkoch sa môžu objavovať jazvy, pigmentové škvrny, odreniny, alebo vrásky, ktoré sú súčasťou materiálu, nie vadou
- Obuv nie je doporučované prať v práčke, z dôvodu poškodenia vlákien a konštrukcie
- Pri akoľvek zásahu a vlastnej oprave, nie je možná ďalšia reklamácia

Hladká koža: Hladká koža sa ošetruje iba vlhkou handričkou a otrie sa do sucha. Pre zamedzenie popraskania je dobré použiť špeciálny krém a impregnáciu.

Velúr (semiš) / nobuk: Brúsená koža, typická svojím vlasovým povrchom. Tento materiál je priedušný a má vysokú nasiakavosť. Ošetrovanie sa vykonáva iba kefkou a vhodnou čistiacou penou, bez použitia krému.

Textil: Textilná obuv je ľahká a minimálne odolná voči špine a mokru. Z tohto dôvodu je nutné častejšie čistenie, ideálne kefkou alebo vlhkou handričkou. Na masťné škvrny sa dá použiť čistič škvŕn na textil.

Lakovaná koža: Lakovaná koža je veľmi chýlostivá na mechanické poškodenie a premočenie a mráz. Ošetrovanie sa vykonáva vlhkou handričkou a krémom alebo sprejom.

Umelá koža: Syntetická koža je menej kvalitná, čomu odpovedá cena výrobku. Čistí sa vlhkou handričkou a prípravkami pre syntetické materiály. Nie je možné používať bežné krémy a leštidlá.

GORE-TEX: Táto membrána zaisťuje nepremokavosť, nepriepustnosť a vysokú priedušnosť. Čistí sa vlhkou handričkou alebo kefkou.

Vrchný materiál

Podšívka a stielka

Podošva

Useň

Povrstvená useň

Textília

Ostatné materiály